

H & R Kallistuksen vakaajat

set-no.	Hinta	type	model/chassis	year	ø mm ø mm	Säädöt adjustable	Akselit axle
Audi							
33525-1 Mit ABE*	300 0	A3	Typ 8L, 2WD	08/96>	VA:22	nein/no	VA
33525-2	451 0	A3	Typ 8L, 2WD	08/96>	VA:26 HA:22	nein/no nein/no	VA+HA
33431-1	451 0	A3 Quattro/S3	Typ 8L, 4WD Stabihalter am Federbein/ stabilizer-holder at the shock absorber	1999>	VA:25 HA:21	2x	VA+HA
33258-1	481 0	A3+A3 Sportback	Typ 8P, 2WD nur für Fahrzeuge mit Xenonlicht/only for cars with Xenon-lights	05/03>	VA:26 HA:22	2x	VA+HA
33258-3	481 0	A3+A3 Sportback	Typ 8P, 2WD nur für Fahrzeuge ohne Xenonlicht/only for cars without Xenon-lights	05/03>	VA:26 HA:22	2x	VA+HA
33258-2	511 0	A3+A3 Sportback	Typ 8P, 2WD	05/03>	VA:28 HA:24	2x	VA+HA
33220-1	496 0	A3+A3 Sportback+ S3 Quattro	Typ 8P, 4WD	09/03>	VA:24 HA:26	2x	VA+HA
33431-1	451 0	TT Coupé+Cabrio Quattro	Typ 8N, 4WD, Stabihalter am Federbein/ stabilizer-holder at the shock absorber	1999>	VA:25 HA:21	2x	VA+HA
33431-2	451 0	TT Coupé+Cabrio Coupé+Convertible	Typ 8N, 2WD, Stabihalter am Federbein/ stabilizer-holder at the shock absorber	1998>	VA:25 HA:25	2x	VA+HA
33258-1	481 0	TT Coupé+Cabrio Coupé+Convertible	Typ 8J, 2WD	08/06>	VA:26 HA:22	2x	VA+HA
33220-2	492 0	TT Coupé+Cabrio Quattro Coupé+Convertible	Typ 8J, 4WD	08/06>	VA:24 HA:22	2x	VA+HA
33591-1	330 0	A4 Lim.+Avant/Sedan+S 2WD+Quattro	Typ B5, 2WD+4WD	11/94>	VA:32	2x	VA
33372-1	481 0 0	A4 Quattro+S4 Lim.+ Avant/Sedan+SW RS4 Avant/SW	Typ B5, RS4 Avant/SW (ab/from 2000) 4WD	09/98> 2000>	VA:32 HA:17	2x 2x	VA+HA
33372-2	496 0 0	A4 Avant++S4 Lim.+ Avant/Sedan+SW RS4 Avant/SW	Typ B5, RS4 Avant/SW (ab/from 2000) 4WD	09/98> 2000>	VA:32 HA:21	2x 2x	VA+HA
33358-1	481 0	A4 Lim.+Avant/ Sedan+SW inkl. Quattro	Typ 8E, inkl. Faceliftmodell 04/05, 2WD+4WD	11/00>	VA:32 HA:20	2x	VA+HA
33358-1	481 0	A4 Cabrio/Convertible inkl. Quattro	Typ 8H, 2WD+4WD	03/02>	VA:32 HA:20	2x	VA+HA

33250-1	507	A4+S4 Lim.+Avant/ 0 Sedan+SW Quattro	Typ 8E, 4WD, S4 V8, inkl. Faceliftmodell 04/05 A4 3.0 L, TDI Quattro	04/03>	VA:32 HA:22	2x 2x	VA+HA
33250-2	507	RS4	Typ QB6, V8 4,2 L FSI Quattro, 4WD	12/05>	VA:32 HA:24	2x 2x	VA+HA
i.V.	0	A4	Typ B8	11/07>			
33524-1	496	A6 Lim.+Avant Quattro 0 Sedan+SW	Typ 4B, 4WD	06/97>	VA:32 HA:22	2x 2x	VA+HA
33524-2	300	A6 Lim.+Avant/ 0 Sedan+SW	Typ 4B, 2WD	06/97>	VA:32	2x	VA
33201-1	507	A6 Lim.+Avant/ 0 Sedan+SW inkl. Quattro	Typ 4F, 2WD+4WD	04/04>	VA:32 HA:25	2x 2x	VA+HA
BMW	0						
33211-1	449	1er (E87/E82) Lim./Sedan 0 Coupé	Typ 187+182	09/04>	VA:27 HA:20	nein/no nein/no	VA+HA
33577-1	451	3er (E30) inkl. M3 Lim./ 0 Sedan+Cabrio/Convertible 0 Touring/SW	Typ 3/1, 3/R, 2WD, inkl. M3	11/82>	VA:22 HA:18	3x 2x	VA+HA
33925-1	421	3er (E36) Lim./Sedan+ 0 Coupé/Cabrio/Convertible 0 Touring/SW	Typ 3C, 3/C, 3B, 3/B	06/92>	VA:28 HA:21	2x 2x	VA+HA
33973-1	421	3er (E36) Compact 0	Typ 3C, 3/CG	04/94>	VA:28 HA:19	2x 2x	VA+HA
33936-1	466	3er (E36) M3 Lim./Coupé 0 Cabrio/Sedan/Convertible	Typ M3B, M3/B	03/93>	VA:28 HA:24	2x 2x	VA+HA
33480-1	451	3er (E46) Lim./Coupé/ 0 Cabrio/Touring/ 0 Sedan/Convertible/SW	Typ 346 L, 346 C, 346 R, 2WD 320d nur von/only from 1998 - 2001	03/98>	VA:27 HA:21	2x 3x	VA+HA
33355-1	587	3er (E46) M3 Lim./Coupé 0 Cabrio/Sedan/Convertible	Typ M346	2000>	VA:30 HA:25	3x 2x	VA+HA
33211-1	449	3er (E90) Lim./Sedan 0 3er (E91) Touring/SW 0 3er (E92) Coupé 0 3er (E93) Cabrio/Convertible	Typ 390L, 2WD, nur für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung/ only for cars without active steering	03/05>	VA:27 HA:20	nein/no nein/no	VA+HA
33758-1	421	Z3 Roadster+Coupe (E37 Typ R/C 0		04/96>	VA:28 HA:19	2x 2x	VA+HA
33936-2	466	Z3 M-Roadster+ 0 M-Coupé	Typ MR/C	04/96>	VA:28 HA:21	2x 2x	VA+HA
33276-1	496	Z4 Roadster+Coupe	Typ 85	2003>	VA:27	2x	VA+HA

	0					HA:21	3x	
33380-1	692	Z8	Typ Z 52	2000>		VA:30	2x	VA+HA
	0					HA:16	nein/no	
33426-1	511	5er (E60) Lim./Sedan	Typ 560L, 2WD	07/03>		VA:27	2x	VA+HA
	0					HA:19	3x	
33426-1	511	6er (E63) Coupé	Typ 663C	01/04>		VA:27	2x	VA+HA
	0	6er (E64) Cabrio/Convert.				HA:19	3x	
33224-1	464	X3	Typ X83	01/04>		VA:26	2x	VA+HA
	0					HA:23	2x	
	0							
Chrysler/Dodge								
33371-1	421	PT-Cruiser	Typ PT	2000>		25	nein/no	VA+HA
	0					20	2x	
	0							
Ferrari								
33074-1	2 679	599 GTB	Typ F141	06/06>		24	nein/no	VA+HA
	0					25	nein/no	
	0							
Ford								
33292-1	315	Fiesta	Typ JH1, JD3	04/02>		22	2x	VA
	0							
33292-1	315	Fusion	Typ JU2	09/02>		22	2x	VA
	0							
33458-1	436	Focus Lim. + Kombi	Typ DAW, DBW, DFW, DNW, DNX, DAX, DBX, DA1, DB1, DB2	09/98>		24	2x	VA+HA
	0	inkl. ST170+RS, Sedan + SW				24	nein/no	
i.V.	0	Focus C-Max	Typ DM2	10/03>		i.V.	i.V.	VA+HA
i.V.	0	Focus Lim./Sedan (2005)	Typ DA3	11/04>		i.V.	i.V.	VA+HA
33170-1	605	Mustang (Mod. 2005)	ab 2005	11/04>		36	2x	VA+HA
	0					26	nein/no	
	0							
Honda								
33323-1	421	Civic Type R	Typ EP3	10/01>		26	2x	VA+HA
	0					20	nein/no	
33323-2	421	Civic 1,4l Sport +	Typ EP1+EP2, nur für Fahrzeuge mit 5-Loch Radanbindung/	03/01>		26	2x	VA+HA
	0	1,6l Sport	only for cars with 5-hole-wheel fixation			20	nein/no	
33251-1	449	Accord Lim./sedan	Typ CL7, CL9, CN1	01/03>		28	2x	VA+HA
	0		Nur für Lim./only for sedan, nicht für Kombi/not for stationwagon			20	2x	
	0							
	0							
Hyundai								
	0							

33413-1	421	Coupé	Typ RD, J-2	09/96>	26	nein/no	VA+HA
	0				20	nein/no	
i.V.	0	Coupé	Typ GK (Tuscani)	03/02>			i.V.
	0						
Kia	0						
33238-1	698	Sorento	Typ JC	2002>	32	nein/no	VA+HA
	0				23	3x	
	0						
Mazda	0						
33839-1	436	MX5	Typ NA	89>98	25	2x	VA+HA
	0				18	3x	
33464-1	436	MX5	Typ NB, NBD	04/98>	26	2x	VA+HA
	0				16	3x	
33184-1	436	MX5	Typ NC1	09/05>	22	2x	VA+HA
	0				16	2x	
33292-1	315		2 Typ DY	04/03>	22	2x	VA
	0						
33228-1	463		3 Typ BK	11/04>	24	2x	VA+HA
	0				26	nein/no	
	0						
Mercedes Benz	0						
33769-1	376	W170 SLK I	Typ 170 alle bis/all up to 260 kW, nur für Fahrzeuge die keinen serienmäßig haben/only for cars without original RA stabilizer	08/96>	VA:30	nein/no	VA
	0						
33769-2	542	W170 SLK I	Typ 170 alle bis/all up to 260 kW, nur für Fahrzeuge die VA+HA serienmäßig haben/only for cars with original FA+RA stabilizers	08/96>	VA:30	nein/no	VA+HA
	0				HA:20	nein/no	
i.V.	0	W171 SLK II	Typ 171	03/04>	i.V.		i.V.
	0						
33749-1	451	W202+208 (C-Klasse+CLK)	Lim./Kombi/Coupé/Sedan/SW alle 4-Zyl. ohne Kompressor/ all except 4-Zyl. without Kompressor, CLK W208	01/96>	VA:26	nein/no	VA+HA
	0				HA:18	nein/no	
33749-2	451	W202+208 (C-Klasse+CLK)	Lim./Kombi/Coupé/Sedan/SW nur/only 4-Zyl. Kompr.+6-Zyl. CLK W208	01/96>	VA:28	nein/no	VA+HA
	0				HA:18	nein/no	
33367-1	436	W203+208 (C-Klasse+CLK)	2WD, Lim./Sedan/Kombi/SW/Sportcoupé ohne/without C32 AM	2000>	VA:26	2x	VA+HA
	0		W 209 ohne/without CLK 500, NUR für Fahrzeuge mit Pendelstützenbohrung am VA-Stabi/ just cars with sway-bar-link-drilling ø10mm at the FA-stabilizer		HA:19	2x	
	0						
33367-2	496	W203+208 (C-Klasse+CLK)	2WD, Lim./Sedan/Kombi/SW/Sportcoupé inkl. C32 AMG, W 209 inkl. CLK 500, NUR für Fahrzeuge mit Pendelstützenbohrung ø 12 mm am VA-Stabi/just cars with sway-bar-link-drilling ø12mm at the FA-stabilizer	2000>	VA:26	2x	VA+HA
	0				HA:19	2x	
	0						
33724-1	466	W210 (E-Klasse)	Lim./Sedan+Kombi/SW, für Fahrzeuge mit und ohne Niveauregulierung, nur 2WD/for car with or without self levelling, only 2WD	06/95>	VA:30	2x	VA+HA
	0				HA:20	nein/no	

33497-1	662	W163 (M-Klasse)	Typ 163	10/97>	VA:38 HA:23	nein/no nein/no	VA+HA
	0						
Mini	0						
33338-1	436	Mini, Mini One, Mini One D, Cooper, Cooper S, inkl. Cabrio/ Convertible	Typ R50, Mini (Beim Mini One + Mini D ohne serienmäßiges Sp ist kein HA-Stabi verbaubar !/for Mini One and Mini D without sport suspens no rear axle stabilizer can be fitted) ohne/without "John Cooper Works GP"	2001>	27 18	nein/no 2x	VA+HA
	0						
	0						
Mitsubishi	0						
33322-1	602	EVO VII + EVO VIII + EVO IX	Typ CT9A Typ CTO	01/02>	25 27	2x 2x	VA+HA
	0						
Nissan/infiniti	0						
33237-1	617	Nissan 350 Z	Typ Z33 (Fairlady)	09/03>	36 23	2x 2x	VA+HA
	0						
	0						
	0						
Opel/Vauxhall	0						
33841-2	434	Corsa A, Corsa A Coupé	Typ Corsa -A, Corsa -A-CC	08/83>	26 22	nein/no nein/no	VA+HA
	0						
33841-1	421	Corsa B, Tigra A	Typ Corsa B + S93, Typ S93 Coupé	08/83>	26 22	nein/no nein/no	VA+HA
	0						
33315-1	421	Corsa C	Typ Corsa C (nicht für GSI/not for GSI)	09/00>	23 22	nein/no nein/no	VA+HA
	0						
33315-2	240	Corsa C GSI	Typ Corsa C	09/00>	23	nein/no	VA
	0						
33315-2	240	Tigra Twin Top	Typ X-C/Roadster	09/04>	23	nein/no	VA
33207-1	315	Astra G	Typ T98C, Coupé + Cabrio/Convertible, nicht für Lim., Caravan/ not for Sedan, SW	98>	24	2x	VA
	0						
33207-1	315	Astra H	Typ A-H	04/04>	24	2x	VA
	0						
	0						
	0						
Peugeot	0						
33457-1	295	206+RC	Typ 2RHY, 2WJZ, 2WJY, 2RFR, 2RFN, 2RFK, ohne Mitteletagē middle-crank	09/98>	VA:23	nein/no	VA
	0						
33457-2	295	206	Typ 2NFZ, 28HX, 28HZ, 2HFZ, 2HFX, 2KFX, 2KFW, 2NFU, 2KI 2-9HZ, 2-9HY mit Mitteletage/with middle-crank	09/98>	VA:23	nein/no	VA
	0						
	0						
Porsche	0						

33511-1	451	Boxster+Boxster S	Typ 986	10/96>	VA:26	nein/no	VA+HA
	0				HA:22	2x	
33180-1	492	Boxster+Boxster S	Typ 987	12/04>	VA:24	nein/no	VA+HA
	0				HA:22	2x	
33180-1	492	Cayman+Cayman S	Typ 987	11/05>	VA:24	nein/no	VA+HA
	0				HA:22	2x	
33580-1	496	911 C2/4 (964)	Typ 964, 2WD+4WD, Carrera 2/4, nicht für/not for WTL (Werks:	89>	VA:24	2x	VA+HA
	0		nicht für/not for Tiptronic		HA:26	2x	
33954-1	526	911 C2/4 (993)	Typ 993, 2WD+4WD, Carrera 2 / 2S, Carrera 4 / 4S, Targa+Cal	10/93>	VA:26	2x	VA+HA
	0				HA:24	2x	
33510-1	526	911 C2 (996)	Typ 996, 2WD, Carrera, Cabrio/Convertible, Targa	1997>	VA:26	nein/no	VA+HA
	0				HA:23	3x	
33462-1	753	911 C4 (996)	Typ 996, 4WD, Carrera 4, 4S, 911 Turbo, inkl. Cabrio/Convertib	09/98>	VA:25	3x	VA+HA
	0				HA:24	3x	
33239-1	535	911 C2 (997)	Typ 997, 2WD, Carrera+Carrera S	08/04>	VA:24	nein/no	VA+HA
	0				HA:24	4x	
33239-2	549	911 C4 (997)	Typ 997, 4WD, Carrera+Carrera S	11/05>	VA:26	3x	VA+HA
	0				HA:24	4x	
33239-3	563	911 Turbo (997)	Typ 997 Turbo	06/06>	VA:26	3x	VA+HA
	0				HA:24	3x	
	0						
Seat	0						
33985-1	300	Arosa	Typ 6H, 6HS	06/97>	VA:21	nein/no	VA
33985-1	300	Ibiza/Cordoba incl. Vario	Typ 6K, ohne/except Cupra + Cordoba 6K/C	1993>	VA:21	nein/no	VA
33325-1	330	Ibiza	Typ 6L, 1P, 2WD, Set inkl. 2 Pendelstützen für Gewindefahrwer	03/02>	VA:20	nein/no	VA
	0		Set inkl. 2 sway-bar-links for coil-over 29325-1	08/05>			
33325-2	300	Ibiza	Typ 6L, 2WD	03/02>	VA:20	nein/no	VA
	0			08/05>			
33865-1	391	Toledo	Typ 1L	1991>	VA:22	nein/no	VA+HA
	0				HA:25	nein/no	
33865-3	436	Toledo	Typ 1L, nur in Verbindung mit Gewindefahrwerk erlaubt, siehe t	1991>	VA:25	nein/no	VA+HA
	0		allowed only in combination with coil-over, see note no. 58		HA:28	3x	
33525-1	300	Leon/Toledo	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R	1999>	VA:22	nein/no	VA
	0						
33525-2	451	Leon/Toledo	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R	1999>	VA:26	nein/no	VA+HA
	0				HA:22	nein/no	
33431-1	451	Leon	Typ 1M, 4WD, Stabhalter am Federbein/stabilizer-holder at the	2000>	VA:25	2x	VA+HA
	0		shock absorber (siehe Bild Seite/see picture page 121)		HA:21	2x	
33258-1	481	Altea/Toledo + Leon	Typ 5P, 1P, 2WD, nur für Fahrzeuge mit Xenon-Licht/	05/04>	VA:26	2x	VA+HA
	0		only for cars with xenon lights		HA:22	2x	

33258-2	511	Altea/Toledo + Leon	Typ 5P, 1P, 2WD	05/04>	VA:28 HA:24	2x 2x	VA+HA
	0						
	0						
Skoda	0						
33325-1	330	Fabia inkl. Kombi	Typ 6Y Set inkl. 2 Pendelstützen für Gewindefahrwerk 29325-1	01/00>	20	nein/no	VA
	0	inkl. SW, inkl. RS	Set inkl. 2 sway-bar links for coil-over kit 29325-1				
33325-2	300	Fabia inkl. Kombi/SW, inkl.	Typ 6Y	01/00>	20	nein/no	VA
33525-1	300	Octavia Lim+ Kombi/	Typ 1U, 2WD, nicht/not RS Modelle/version	01/97>	22	nein/no	VA
	0	Sedan/SW					
33525-2	451	Octavia Lim+ Kombi/	Typ 1U, 2WD, nicht/not RS Modelle/version	01/97>	26	nein/no	VA+HA
	0	Sedan/SW			22	nein/no	
33258-1	481	Octavia Lim+ Kombi/	Typ 1Z, 2WD	04/04>	26	2x	VA+HA
	0	Sedan/SW, inkl. RS	Nur für Fahrzeuge mit Xenon-Licht. Only for cars with Xenon-lights.		22	2x	
33258-2	511	Octavia Lim+ Kombi/	Typ 1Z, 2WD	04/04>	28	2x	VA+HA
	0	Sedan/SW, inkl. RS			24	2x	
	0						
	0						
Subaru	0						
33339-1	466	Impreza WRX	Typ GG/GD/GGS, nur für Fzg. mit Kunststoffpendelstütze am H.	01>	22	nein/no	VA+HA
	0		only for cars with plastic-sway bar link on RA		25	3x	
33339-1	466	Impreza WRX STI	Typ GG/GD/GGS, nur für Fzg. mit Kunststoffpendelstütze am H.	01>07/04	22	nein/no	VA+HA
	0		only for cars with plastic-sway bar link on RA, bis/ up to Model 2004		25	3x	
33339-2	466	Impreza WRX STI	Typ GG/GD/GGS, nur für Fzg. mit Stahlpendelstütze am HA-Stz	07/04>	22	nein/no	VA+HA
	0		only for cars with metal-sway bar link on RA, ab/ from Model 2005		25	3x	
33375-1	466	Impreza GT	Typ GFC/GC/GF	96>00	22	nein/no	VA+HA
	0				25	3 x	
	0						
VW	0						
33985-1	300	Lupo, inkl. GTI	Typ 6X, 6ES, ohne FSI+3L Lupo, inkl. Classic + Variant/SW	09/98>	VA:21	nein/no	VA
33985-1	300	Polo	Typ 6N, 6KV, inkl. Classic + Variant/SW	09/94>	VA:21	nein/no	VA
	0						
33325-1	330	Polo	Typ 9N Set inkl. 2 Pendelstützen für Gewindefahrwerk 29325-1/	11/01>	VA:20	nein/no	VA
	0		Set inkl. 2 sway-bar-links for coil-over 29325-1				
33325-2	300	Polo	Typ 9N	11/01>	VA:20	nein/no	VA
33819-1	420	Golf I+Cabrio/Convertible	Typ 17/17 CK/155/53+53B	1979 >	VA:22	nein/no	VA+HA
	0	Jetta I, Scirocco I+II			HA:26	nein/no	
33865-1	391	Golf II/Jetta II	Typ 19E	08/83>	VA:22	nein/no	VA+HA
	0				HA:25	nein/no	
33865-3	436	Golf II/Jetta II	Typ 19E nur in Verbindung mit Gewindefahrwerk erlaubt, siehe	08/83>	VA:25	nein/no	VA+HA

	0		allowed only in combination with coil-over, see note no. 58		HA:28	3x	
33865-1	391	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HXO, 1H, 1EXO, 1E, nur/only Basisfahrwerk (4-Loch/4-hol	1991>	VA:22	nein/no	VA+HA
	0	Cabrio/Convertible,	ohne/without GTI-TDI (110 PS), GTI, 16V+VR6/inkl. TDI		HA:25	nein/no	
	0	Vento					
33865-3	436	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HXO, 1H, 1EXO, 1E, nur/only Basisfahrwerk (4-Loch/4-hol	1991>	VA:25	nein/no	VA+HA
	0	Cabrio/Convertible,	ohne/without GTI-TDI (110 PS), GTI, 16V+VR6/inkl. TDI,		HA:28	3x	
	0	Vento	nur in Verbindung mit Gewindefahrwerk erlaubt, siehe Hinweis 58/				
	0		allowed only in combination with coil-over, see note no. 58				
33865-2	511	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HXO, 1H, 1EXO, 1E, nur/only GTI-TDI (110 PS), GTI,16V+	1991>	VA:25	nein/no	VA+HA
	0	Cabrio/Convertible,	nur Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel)		HA:25	nein/no	
	0	Vento					
33865-4	408	Golf III Variant/SW	Typ 1HX0, 1H	93>	VA:22	nein/no	VA+HA
	0				HA:25	nein/no	
33525-1	300	Golf IV/Bora Lim./Sedan	Typ 1J, 9C, 1Y, 1C, incl. Beetle + Beetle Cabrio/Convertible, 2V	07/97>	VA:22	nein/no	VA
	0	Kombi/SW					
33525-2	451	Golf IV/Bora Lim./Sedan	Typ 1J, 9C, 1Y, 1C, incl. Beetle, 2WD	07/97>	VA:26	nein/no	VA+HA
	0	Kombi/SW			HA:22	nein/no	
33431-1	451	Golf IV/Bora 4-motion	Typ 1J, 4WD, Stabhalter am Federbein/	1999>	VA:25	2x	VA+HA
	0	inkl. R32	stabilizer-holder at the shock absorber		HA:21	2x	
33258-1	481	Golf V Lim./Sedan+	Typ 1K, 1KP, 1KM, 1F, 2WD, nur Fahrzeuge mit Xenonlicht/	10/03>	VA:26	2x	VA+HA
	0	GTI+Golf Plus+Jetta+Eos	only cars with Xenon-lights		HA:22	2x	
33258-3	481	Golf V Lim./Sedan+	Typ 1K, 1KP, 1KM, 1F, 2WD, nur Fahrzeuge ohne Xenonlicht/	10/03>	VA:26	2x	VA+HA
	0	GTI+Golf Plus+Jetta+Eos	only cars without Xenon-lights		HA:22	2x	
33258-2	511	Golf V Lim./Sedan+	Typ 1K, 1KP, 1KM, 2WD	10/03>	VA:28	2x	VA+HA
	0	GTI+Golf Plus+Jetta			HA:24	2x	
33220-1	496	Golf V 4-motion	Typ 1K, 4WD	08/04>	VA:24	2x	VA+HA
	0	inkl. R32			HA:26	2x	
33865-1	391	Corrado	Typ 53i, auer/except VR6	11/88>	VA:22	nein/no	VA+HA
	0				HA:25	nein/no	
33865-3	436	Corrado	Typ 53i, auer/except VR6	11/88>	VA:25	nein/no	VA+HA
	0		nur in Verbindung mit Gewindefahrwerk erlaubt, siehe Hinweis 58/		HA:28	3x	
	0		allowed only in combination with coil-over, see note no. 58				
33865-2	511	Corrado VR6	Typ 53i, nur/only VR6	1991>	VA:25	nein/no	VA+HA
	0				HA:25	nein/no	
33591-1	330	Passat Lim./Sedan+	Typ 3B/3BG, 2WD+4WD	10/96>	VA:32	2x	VA
	0	Kombi/SW					
33258-1	481	Passat Lim./Sedan+	Typ 3C, 1T, 2WD	03/05>	VA:26	2x	VA+HA
	0	Kombi/SW+Touran			HA:22	2x	
33258-2	511	Passat Lim./Sedan+	Typ 3C, 1T, 2WD	03/05>	VA:28	2x	VA+HA
	0	Kombi/SW+Touran			HA:24	2x	

33267-1	521	T5	Typ 7HM, 7HMA, 7HC, 7HCA, 7HKX0, 7HK, 7J0, 2WD	03/03>	VA:26 HA:30	2 x nein/no	VA+HA
33220-1	496	Tiguan	Typ 5N, 4WD	11/07>	VA:24 HA:26	2x 2x	VA+HA